

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuischun, aldea Piol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0018-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exterior e interior



Foto 4: Reparación y mantenimientos de cisternas/depósito de agua



Foto 5: Sustrucción de estufa rural



Foto 6: Sustrucción kit de accesorios de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del QPF Caserío Tuischun, Aldea Piol San Sebastián Huehuetenango	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tuischun, Aldea Piol San Sebastián Huehuetenango
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuischun, aldea Piol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0018-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 7: Mantenimiento de puerta de sanitario, aulas y cocina



Foto 8: Sustitución de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OCE





Firma y sello del Director del Centro Educativo Público

