

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, CASERÍO TZÍMINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0020-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: PINTURA EN MUROS PERIMETRALES



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: BALCONES DE METAL




Foto 6: REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

