

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 24



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 2500 LTS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la QRF

CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 7: REPELLO EN MURO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO (NUEVO RENGLÓN)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tzabal Centro, Aldea Tzabal DIRECCIÓN
---	--	---	--