

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1417-41	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitucion de pios de torta de concreto



Foto 2: Sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Sustitucion de Sistema Elecirico



Foto 4: Pintura en paredes exteriores e inferiores



Foto 5: Mano de obra de electricista




Foto 6: Sustitución de pios de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, total por el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





 Firma y Sello Director Centro Educativo

