

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1417-41	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustrución de pios de torta de concreto



Foto 2: Sustrución de balcones de metal



Foto 3: Sustrución del Sistema Elctrico



Foto 4: Pintura en paredes



Foto 5: Mano de obra electricista




Foto 6: Sustrución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





 Firma y Sello Director Centro Educativo

