

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MADRONALES, ALDEA TONINQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0013-43	FECHA:	9/12/2024




Foto 1: Actualmente el centro educativo está en mejores condiciones principalmente el techo y la estructura de soporte son de metal asegurando la durabilidad del trabajo realizado.



Foto 2: Los canales y las bajadas de agua pluvial se conectaron al techado para proteger de la humedad y posibles daños en las columnas y paredes del establecimiento educativo.



Foto 3: Los muros interiores se remodelaron con la pintura y eso favorece la disposición de ambientes apropiados para la enseñanza de los niños y niñas.



Foto 4: Los muros exteriores lucen mejor con su respectiva pintura cuidando el edificio escolar y sus alrededores.




Foto 5: Los servicios sanitarios son dignos y cuentan con todo lo indispensable para su funcionamiento.



Foto 6: Las aulas y pasillos poseen iluminación y sistema de energía eléctrica estable para llevar a cabo diferentes tareas en beneficio del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo P

