

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0016-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Cambio de estufa artesanal




Foto 2: Sustitución de pila de cemento



Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Sustitución de tomacorrientes dobles






Foto 5: Sustitución de apagadores



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Cer
--	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0016-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 2: Sustitución de puertas en sanitarios




Foto 3: Sustitución de puertas en aulas




Foto 4: Mejoramiento de balcones de metal y cambio de vidrios




Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 6: Mejoramiento de bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Directo
---	---

