

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0022-43	FECHA:	11/11/2024




Foto1: cambio de lamina



Foto 2: pintura de muros exteriores e interiores




Foto 3: pegando piso



Foto 4: colocando estructura de techo




Foto 5: colocando balcones




Foto 6: colocando tubo y maya

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O




 Firma y Sello Director Cen





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0022-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: colocando puertas



Foto 8: mantenimiento de puertas



Foto 9: coloando bajadas de agua



Foto 10: colocano canales



Foto 11: lampara



Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

magno de gonzalez
Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

