

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MANZANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0023-43	FECHA:	09/12/2024



Foto1: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Sustitución de banquetas de concreto



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores




Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MANZANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0023-43	FECHA:	09/12/2024



Foto1: Sustitución de portón de metal

Foto 2:

Foto 3:


Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Comité

[Signature]



Firma y Sello Director Comité Educativo Rural