

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Paredes en mal estado



Foto 2: Deterioro de soporte de techo




Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Sustitución de estufa rural



Foto 5: Piso en mal estado



Pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>ppm</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	14/08/2024




Foto 7: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 8: sustitución de elementos de fijación



Foto 9: sustitución de puerta




Foto 10: sustitución de focos ahorradores y plafoneras



Foto 11: sustitución de interruptores y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>ppm</i> Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Peñas, Aldea Tzuján Huehuetenango, Guatemala CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Signature]</i> Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Peñas, Aldea Tzuján Huehuetenango, Guatemala DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--