

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0019-45	FECHA:	26/11/2024



Foto 1. Pintado de aulas en la parte interior




Foto 2. Pintado de la parte exterior de las instalaciones



Foto 3. Colocación de zapata, para columnas del portón



Foto 4. Reparación del muro perimetral



Foto 5. Cambio de plafoneras





Foto 6. Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0019-45	FECHA:	26/11/2024




Foto 7. Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 8. Sustitución de focos




Foto 9. Colocación de focos ahorradores



Foto 10. Pintado de balcón



Foto 11. Pintado de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

