

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA COMÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1010-43	FECHA:	22/08/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Mantenimiento y pintado de las puertas de los servicios sanitarios del centro educativo




Foto 3: Pintado de las paredes exteriores del centro educativo




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto dentro de la cocina escolar.




Foto 5: Sustitución de chimenea de tubo de concreto por ladrillo




Foto 6: Instalación de azulejo en las dos estufas rurales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reynaldo Perez ✓
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

