

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserío Kanwá, aldea Ajul JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Kanwá, aldea Ajul, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1483-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina





Foto 2: Sustitucion de chimenea




Foco 3: Sustitución de plancha por plancha



Foco 4: Sustitucion de foco por foco



Foco 5: Sustitución de cable solido



Foco 6: Sustitucion de rotoplas por rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emanuel José Vargas Firma y sello del Presidente de la OPF	
--	---

Ricardo Alfredo Díaz Quiñónes Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---