

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULGÜITZ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1039-43	FECHA:	30/07/2024




Foto1: Sustitución de lamina de cocina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitucion de lamina de aulas de 1o. 3o., 4o. y 6o. por lámina troquelada.




Foto 3: Sustitución de lámina de aulas preprimaria 2o. Y 5o. Por lámina troquelada.




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: Reparación de circulación de malla Galvanizada



Foto 6: Sustitución de depósito de agua de 2,500LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Im In In

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULGÜITZ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1039-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: Sustrucción de costaneras pequeñas de madera por metal.



Foto 8: Remodelación de estufa artesanal y cambio de planchas con chimenea. N0. 1



Foto 9: Remodelación de estufa artesanal y cambio de planchas con chimenea. N0. 2




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---