

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	20/08/2024



Foto 13: Sustitución de Pintura exterior de las aulas



Foto 14: Sustitución de Pintura del interior de las aulas




Foto 15: Sustitución de Tuberí de pvc



Foto 16. Sustitución de pintura del exterior de aulas




Foto 17: Sustitución de canal de pvc




Foto 18: sustitución de pintura de interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	18/08/2024



Foto 7: Sustitución de tubería y accesorios de agua potable



Foto 8: Cambio de chapa de puerta de aula




Foto 9: Sustitución de tablero y pastillas



Foto 10. Sustitución de Lámparas por Flaponeras





Foto 11: Sustitución de toma Corriente y Apagadores



Foto 12: sustitución de cableado y reparación de tubo flexible

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	13/08/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitución de vidrios de ventanas



Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña



Foto 5: Mantenimiento a puertas de aulas



Foto 6: Sustitución de Puertas de Baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público