



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustrucción de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Sustrucción de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 4: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Sustrucción de inodoro



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso granito



Foto 10: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso granito



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto13: Mantenimiento a portones de metal



Foto 14: Mantenimiento a portones de metal



Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 18: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 19: Sustitución de canal de pvc



Foto 20: Sustitución de canal de pvc



Foto 21: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 22: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

