

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de Piso de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustrucción de Piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de Inodoro



Foto 6: Sustrucción de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de lámparas



Foto 4: Reparación de lámparas



Foto 5: Sustitución de plafoneras





Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director de la Escuela

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, aldea Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0034-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: sustitución de deposito de agua 1700



Foto 2: sustitución de deposito de agua 1700



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos Lavaderos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

