

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Miguel Angel Gordillo Guillen"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1063-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia



 Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Miguel Angel Gordillo Guillen"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1063-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024





Foto7: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

