

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Miguel Angel Gordillo Guillen"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1063-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al anexo 13.99, número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público