

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1066-43	FECHA:	17/05/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CEMENTO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de la familia.

Bladimir Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

