

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tablón Viejo, aldea El Tablón, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1073-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por metal más vidrios



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por metal más vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal





Foto 6: Sustitución de Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la O.P.P.
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Tablón Viejo
San Antonio Huista
Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Tablón Viejo
San Antonio Huista
Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Tablón Viejo, aldea El Tablón, San Antonio Huista	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1073-43	FECHA:	22/11/2024	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--