



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cajuil, Aldea Rancho Viejo, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4716-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico: Sustitución de focos ahorradores, flaponeras, interruptores, toma corrientes, flipones, cableado eléctrico, ducto eléctrico + accesorios.




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico: Sustitución de focos ahorradores, flaponeras, interruptores, toma corrientes, flipones, cableado eléctrico, ducto eléctrico + accesorios.




Foto 5: Estructura de techo: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 6: Estructura de techo: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cajuil, Aldea Rancho Viejo, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4716-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustitución de puerta



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 3: Puerta de metal: sustitución de portón de metal



Foto 4: Puerta de metal: sustitución de portón de metal




Foto 5: Reparación de cocina: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 6: Reparación de cocina: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

