

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacjelat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0052-43	FECHA:	San Sebastián Coatán, 21 de agosto de 2024

Durante



Foto. 1. Pintada del techo de la escuela

Durante



Foto 2. Pintada de puertas

Durante



Foto No 3. colocación de balcones y pintada de muros exteriores e interiores

Durante



Foto No. 4 .Mejoramiento de cocina y sustitucion de plancha de 3 hornillas

Durante



Foto 5: Sustitución de inodoro y deposito de agua

Durante



Foto 6: Sustitución de focos , cables y reparación de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosal B. G. J

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacjeltac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0052-43	FECHA:	San Sebastián Coatán, 21 de agosto de 2024

Posterior



Foto 1. Pintada del techo de la escuela

Posterior



Foto 2. Pintada de puertas

Posterior



Foto 3: Colocación de balcones y pintada de las paredes de la escuela

Posterior



Foto 4: Pintada de la escuela y compra de nueva plancha de 3 ornillas

Posterior



Foto 5: Sustitución de inodoro y depósito de agua

Posterior



Foto 6: Sustitución de focos, cables y reparación de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ronal B. G. J.

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

