

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HISS, SAN SEBASTIAN COATAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1101-43	FECHA:	3 de junio de 2024



foto 1. planchas en malas condiciones



foto 2. lámina en malas condiciones



foto 3. sustitucion de ventanas



foto 4. sustitución de puertas



foto 5. Sustitución de puerta



foto 6. Sustitución de canales

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



foto 7. Sustitución de flipon




foto 8. Sustitución de interruptores simples y sustitución de tomacorrientes dobles.



foto 9. Sustitución de lleve de chorro.



foto 10. Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

