

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAMTETAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1486-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: sustitución de laminas, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: sustitución de puertas



Foto 4: sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: sustitución de vidrios



Foto 6: aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro de Calidad y Gestión Institucional	
--	---	--	---



Foto 7: sustitución de focos ahorradores



Foto 8: sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo P.O. No. 13-75000 
--	---