

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, aldea Jolomtaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0032-43	FECHA:	25/11/2024



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina toquelada de calibre 2026



Foto No. 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto No. 3: Sustitución de puertas



Foto No. 4: Sustitución de Chapas




Foto No. 5: Sustitución canales de pvc



Foto No. 6: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	25/11/2024



Foto No. 7: Reparación del sistema eléctrico.



Foto No. 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto No. 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

