

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, aldea Jolomtaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0032-43	FECHA:	27/11/2024



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina toquelada de calibre 26, canales coloniales y bajante de agua fluvial



Foto No. 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, y de madera por metal



Foto No. 3: Sustitución de puertas




Foto No. 4: Sustitución de Chapas



Foto No. 5: Sustitución canales de pvc



Foto No. 6: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CUATRO CAMINOS, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0032-43	FECHA:	27/11/2024




Foto No. 7: Reparación del sistema eléctrico.





Foto No. 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto No. 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---