

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN B LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0071-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc 16 pie calibre 26, costaneras.



Foto 2: Sustitucion de canaletas de pvc por metal




Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventanas de 2 metros de largo x 1,75 de ancho



Foto 5: Sustitución de pinturas en muros interiores y exteriores.



Foto 6: Sustitución de pinturas en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN B LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0071-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 7: Reparación de sistema eléctrico





Foto 8: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
