

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	09/12/2024



Foto No. 1: Sustitución de lámina de sanitarios en malas condiciones.



Foto No. 2: Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto No. 3: Sustitución de dos puertas de sanitarios de madera por metal.



Foto No. 4: Sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto No. 5: Mejoramiento de piso de concreto.



Foto No. 6: Sustitución de portón de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elema Juan Miguel
Firma y sello del Presidente de la OPF.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	09/12/2024



Foto No. 7: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto No. 8: Sustitución de pila por nueva, ya que la existente se encuentra deteriorada.




Foto No. 9: Repello de paredes.




Foto No. 10: Reparación de plancha, chimenea, entre otros para mejorar los ambientes de la cocina.



Foto No. 11: Sustitución de madera de cocina por block



Foto No. 12: Sustitución de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elewa Juan Miguel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	09/12/2024



Foto No. 13: Sustitución de techo de lámina de cocina en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--