



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO WACHOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada.




Foto 2: sustitución de capote de lámina troquelada para lámina troquelada.



Foto 3: sustitución de elementos de fijación.



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 5: Mantenimiento de estructura de puertas de módulos (lijado y aplicación de pintura)



Foto 6: sustitución de puerta en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Mariangy Peralta Orozco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO WACHOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 7: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 8: sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 9: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10: sustitución inodoro



Foto 11: sustitución de tubería línea principal.



Foto 12: sustitución de llave de globo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizándose el número de hojas.

Mario Paul Deyo

Firma y sello del Presidente de la OPR



Emilio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO WACHOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 13: sustitución de llave de chorro.



Foto 14: reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 15: sustitución de flipones.



Foto 16: sustitución de tablero de flipones.



Foto 17: reparación de cableado eléctrico.



Foto 18: sustitución de conducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Mariángel Paul Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Eduardo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO WACHOLIN
DIRECCION
BARILLAS, HUEHUETENANGO



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO WACHOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 19: fabricación e instalación de puertas de metal en módulos (cocina)



Foto 20: fabricación de balcones de hierro en ventana



Foto 21: sustitución de chimenea de concreto



Foto 22: sustitución llave de globo



Foto 23: Sustitución de azulejo en plancha artesanal

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariángel Pineda Deyo

Firma y sello del Presidente del Comité



Enrique S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

