



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0098-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: TECHO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TECHO Y PUERTA EN MALAS CONDICIONES



foto2: REPARACIÓN DE CUNETA EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS POR MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS POR MAL ESTADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA ARTESANAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Ramón Mateo Lucif

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0098-43	FECHA:	12/11/2,024



Foto 7: SUSTITUCION DE PISO POR MAL ESTADO



Foto 8: SUSTITUCION DE CANALES POR MALAS CONDICIONES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA POR MAL ESTADO



Foto 11: SUSTITUCION DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Mateo Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

