



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	4/11/2024



Foto1: Sustitución de pared de madera por block



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26




Foto 3: Mejoramiento de ventanas de hierro



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal de 2.10mts de alto y 1.10 de ancho



Foto 5: Sustitución de piso de concreto



Foto 6: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	4/11/2024



Foto7: Sustitución del ducto electrico y sus accesorios



Foto8: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto9: Reparación de cuneta de concreto




Foto10: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público