

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de pared de madera por block



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de ventanas de hierro



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal de 2.10mts de alto y 1.10 de ancho



Foto 5: Sustitución de piso de concreto



Foto 6: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	29/11/2024




Foto7: Sustitución del ducto electrico y sus accesorios



Foto8: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto9: Reparación de cuneta de concreto



Foto10: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto11: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

