

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                                                          |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                            | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Quetzal    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1326 0158 45                                             | FECHA:                         | 29/11/2024          |



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: DRENAJE. SUSTITUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO



Foto 6: REPARACIÓN DE COCINA: SUSTITUCION COMPLETA DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, así como el número de hojas.

*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                             |                                |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaristas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Quetzal    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1326 0158 45                                                | FECHA:                         | 29/11/2024          |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PARED DE COCINA MADERA POR BLOCK




Foto 8: REPARACIÓN DE COCINA: PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público