

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AJANCHIBLAC, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0171-43	FECHA:	26/11/2024




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. Láminas en malas condiciones



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitución de soporte de estructura de madera por metal



Foto 3: CANALES DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canales de pvc



Foto 4: PUERTAS DE METAL. Sustitución de puertas de 2.15 X 98 M2 C/U (tres puertas para 3 aulas y una para la cocina)



Foto 5: VENTANAS. Sustitución de vidrios de 53x29 centímetro cada vidrio



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fernando Diego
Firma y sello del Presidente de la OPE



Fernando
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AJANCHIBLAC, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0171-43	FECHA:	26/11/2024




Foto 7: REPARACIÓN DE COCINA. Sustrucción de planchas y tubos de chimenea.



Foto 8: PISO. Sustrucción de piso de torta de cemento para la cocina y tres aulas.



Foto 9: Sustrucción de interruptores



Foto 10: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 12: Sustrucción de toma corrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cada hoja es número de hojas.

Fernando Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

