

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO AJANCHIBLAC, ALDEA EL QUETZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0171-43 | FECHA:                         | 04/12/2024                            |



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. Láminas en malas condiciones



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitución de soporte de estructura de madera por metal




Foto 3: CANALES DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canales de pvc



Foto 4: PUERTAS DE METAL. Sustitución de puertas de 2.15 X 98 M2 C/U (tres puertas para 3 aulas y una para la cocina)



Foto 5: VENTANAS. Sustitución de vidrios de 53x29 centímetro cada vidrio



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma del Presidente de la OPE*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Firma del Director*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO AJANCHIBLAC, ALDEA EL QUETZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0171-43 | FECHA:                         | 04/12/2024                            |



Foto 7: REPARACIÓN DE COCINA. Sustitución de planchas y tubos de chimenea.



Foto 8: PISO. Sustitución de piso de torta de cemento para la cocina y tres aulas.



Foto 9: Sustitución de interruptores



Foto 10: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores





Foto 12: Sustitución de toma corrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Francisco Díaz*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

