



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1177-41	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Aula No. 01. El piso de las aulas están deterioradas en su totalidad, no es un espacio apto para los estudiantes.



Foto 2: Aula No. 02. La segunda aula se encuentra en las mismas condiciones con un piso deteriorado.



Foto 3: El piso de los sanitarios activos se encuentran en un estado pésimo, mismos que no ofrecen un ambiente higiénico para nuestros niños.



Foto 4: Cambio de costaneras de dos aulas con las siguientes medidas: 11 mts de ancho y 13 mts de largo en su totalidad.



Foto 5: Cambio de puertas de 7 aulas, mismas que se encuentran en pesimas condiciones, las cuales ya no ofrecen seguridad al inmueble que posee el Centro Educativo.



Foto 6: El Centro Educativo cuenta con dos edificios, la pintura se encuentra desgastada, la cual no le otorga una vista agradable a nuestro espacio educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1177-41	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral.



Foto 8: Reparación de cunetas de concreto.



Foto 9: Reparación de losa de concreto.



Foto 10: Repello de paredes de cocina, ventanas y puerta.



Foto 11: Sustitución de plancha de metal e instalación de azulejos.



Foto 12: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1177-41	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 13: Sustitucion del sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	