

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO QUEK'ZAT, ALDEA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1216-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, Sustitución de elementos de fijación, en cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera a metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO QUEK'ZAT, ALDEA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1216-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Sustitución de accesorios inodoro (tubo de abasto), Sustitución inodoro y Sustitución de llave de paso



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 10: Sustitución de tablas, por block en cocina




Foto 11: Sustitución de tablas, por block en bodega



Foto 12: Sustitución de tablas y laminas por block en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
