



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1494-43	FECHA:	23/9/24



Foto1: sustitución de pared de tabla por block en cocina y reparación de sistema eléctrico.



Foto 2: paredes de la cocina con 5 hiladas de block y la solera terminada.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal
Sustitución de láminas, por láminas troquelada, aluzinc calibre 26,
sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de 3 ventanas de madera de 1 metro por 1.20 metros por metal mas vidrio.



Foto 5: Sustitución de 4 estructuras de metal de ventana de 1.20 metros por 2.80 metros de dos aulas de la parte de enfrente



Foto 6: Sustitución de 4 estructuras de metal de ventanas de 1.20 metros por 2.80 metros de 2 aulas de la parte de atrás. Sustitución de vidrios de ambos lados de las 2 aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé Bernabé Lora

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mario Sutil

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1494-43	FECHA:	23/9/24



Foto 7: sustitución de puertas de 2 metros por 1.60 metros de tres aulas y de una cocina que ya cumple con las 5 hiladas de block y solera que se observa en la foto anterior.



Foto 8: aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto 9: sustitución de piso de granito en cocina y 2 aulas.



Foto 10: canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 11: sustitución de estufa rural(completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé Bernabe

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

