

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4770-43	FECHA:	22/11/24



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada.




Foto 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.




Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: sustitución de puertas.




Foto 6: sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4770-43	FECHA:	22/11/24



Foto 7: sustitución de pared de madera a block.



Foto 8: reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

