

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, Aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5003-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: Sustitución de puertas 2.95 x 1.35 metros



Foto 6: Sustitución de puerta en servicios sanitarios 1.85 x 0.81 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Familia





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, Aldea Chiblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5003-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 7: pintura en pared exterior



Foto 8: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: Sustitución de pared de madera por block en cocina



Foto 10: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo

