

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CENTRO II NAZARETH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5531-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: sustitución de ventanas de metal



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 5: Sustitución de costanera madera de la cocina a costanera metal.




Foto 6: Sustitución de lamina de la cocina a laminas troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CENTRO II NAZARETH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5531-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Sustitucion de deposito de agua



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

