

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 6: Sustitución de chapa

3



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA	11/11/2024



Foto 7: Sustitución de puerta en servicio sanitario



Foto 8: Sustitución de puerta de madera por metal, mueble de cocina.



Foto 9: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio



Foto 10: Mejoramiento de balcones de metal.



Foto 11: Sustitución de torta de concreto por piso granito




Foto 12: Mejoramiento de canales de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 14: Pintura de muros exteriores e inferiores



Foto 15: Sustitución de focos ahorradores



Foto 16: Sustitución de plafoneras



Foto 17: Sustitución de interruptores simples



Foto 24: Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 19: Sustitución de tablero de filipones.



Foto 20: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 21: Mejoramiento de depósito de agua de 1,100 lt



Foto 22: Mejoramiento de base para depósito de almacenamiento de agua




Foto 23: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 24: Sustitución de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 25: Instalación de azulejo en estufa rural.

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

