

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TWI-PIC, ALDEA CANTON CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0007-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2,024




FOTO 1 sustitucion de porton de entrada principal de la escuela



FOTO 2 sustitucion de porton que se encuentra al fondo de la escuela



FOTO 3 sustitucion de puertas por estar deterioradas y en mal estado



FOTO 4 cambio de chapa para puerta de metal



FOTO 5 Pintura en muro de la escuela exterior E interior



FOTO 6 reparacion de muro de contension reforzado para una proxima construccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TWI PIC, ALDEA CANTON CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0007-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2,024



FOTO 1 Mejoramiento de baranda de metal ya que es un peligro para los niños



FOTO 2 debido al deterioro de la losa penetra el agua y se corre el peligro de un asentamiento o deslizamiento

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Twi Pic
Consejo de Padres de Familia
Aldea Cantón Centro
San Rafael Pétzal, Huehuetenango

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Twi Pic
Cantón Centro, San Rafael Pétzal
Huehuetenango