

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacpantzé, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-5402-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Sustrucción de láminas



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera, por estructura metal




Foto 3: Mantenimiento a puerta metal



Foto 4: Sustrucción de Chapa






Foto 5: Mantenimiento a puerta de puerta de metal



Foto 6: Mantenimiento a barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Gaspar Ixchil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacpantzé, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-5402-43	FECHA:	25/11/2024



Foto7: Instalación de portón



Foto 8: Sustitución de vidrios



Foto 9: Instalación mallas



Foto. 10 Instalación postes de tubos galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---