

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0007-43	FECHA:	03/12/2024



Foto1: Sustitucion de lámina por lamina troquelada calibre 26 y capotes de lámina para lamina troquelada.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitucion de techo por lamina troquelada calibre 26. y de estructura de soporte de metal (Servicios sanitarios)



Foto 4: Mantenimiento a estructura (Lijado, cepillado y aplicación de pintura) puertas del edificio escolar y de servicios sanitarios.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores del edificio escolar y de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Ricardo J. N.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chepón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0007-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 7: Sustitucion de inodoro y de accesorios contra llave, tubo de abasto y tanque.



Foto 8: Sustitucion de vidrios



Foto 9: Sustitucion de portón de metal.



Foto 10: Sustitucion de chapas.




Foto 11: Sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto 12: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas y chimenea de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Ricardo G. M.

Consejo de Padres de Familia
Caserío Chepón
Santiago Chimaltenango, Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

Escuela Oficial Rápida
Caserío Chepón
Santiago Chimaltenango, Guatemala



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0007-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 13: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 14: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Foto :

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo J. M.

Firma y sello del Presidente de la OPR



R. J. M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

