

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA REFORMA ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0040-43	FECHA:	11/09/2024




Foto 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2. Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 3. Reparación de muro perimetral de block.



Foto 4. Reparación de muro perimetral de block.



Foto 5. Sustitución de soporte de madera por soporte de metal.



Foto 6. Sustitución de soporte de madera por soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adriano Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

