



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024

Renglón 20 Reparación de Cocina



Foto 1: Así quedaron los fogones de la cocina

Renglón 20 Reparación de Cocina



Foto 2: los fogones completados al 100%

Renglón 1 Cubierta de Lámina



Foto 3: Cubierta de lámina completada al 100%

Renglón 1 Cubierta de Lámina



Foto 4: Así quedó la cubierta de lámina

Renglón 2 Estructura de Techo



Foto 5: Se inicia el trabajo con el cambio de la estructura del techo

Renglón 2 Estructura de Techo



Foto 6: En proceso la colocación de las vigas y reglas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024

Renglón 4 Puertas de Metal




Foto 7: Puertas de metal instaladas al 100%

Renglón 4 Puertas de Metal



Foto 8: renglón concluido

Renglón 5 Ventanas



Foto 9: así quedó instalada la venta frontal de la cocina

Renglón 5 Ventanas



Foto 10: Los valcones que se instalaron en la cocina

Renglón 6 Piso




Foto 11: el piso de torta de cemento esta completado

Renglón 6 Piso




Foto 12: el piso finalizado al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024

Renglón 7 Canales y bajadas de Agua




Foto 13: los canales y bajadas de agua fueron instaladas al 100%

Renglón 7 Canales y bajadas de Agua



Foto 14: De esta forma quedaron instaladas los canales

Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 15: se finaliza con la pintura en los muros de la escuela

Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores




Foto 16: Completado al 100% el renglón de pintura

Renglón 15 Muros Perimetrales




Foto 17: completado el trabajo en los muros perimetrales

Renglón 15 Muros Perimetrales



Foto 18: se finalizó el muro con la colocación de la malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024

Renglón 17 Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 19. Se puede observar que la instalación de tomacorrientes y apagadores han sido instalados al 100%

Renglón 17 Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 20. Bombillas y apagadores funcionando al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPAF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público