

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tajumuco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7008-43	FECHA:	10/6/2024




Foto 1: Cubierta de lámina: sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura de techo



Foto 2: puerta de metal. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sugeciones y aplicación de pintura)



Foto 3: Piso. Sustitución de piso de cemento por piso cerámico



Foto 4: Reparación de repello y cernido de parades. Matenimiento de paredes en aulas.




Foto 5, Pared en mal estado de la cocina, finalizado.



Foto 6. Grietas en la pared de la cocina, finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

