



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-98
Versión 4

HOJA 1/2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE


DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA EL MANANTIAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-01-0150-42	FECHA DE LA INSPECCION	

	
Foto 1: Suministro e instalación de canal	Foto 2: Suministro e instalación de canal

	
Foto 3: Suministro e instalación de canal	Foto 4: Suministro e instalación de puertas de metal con pasador, azulejo, piso cerámico antideslizante y inodoro

	
Foto 5: Suministro e instalación de azulejo, piso cerámico antideslizante y inodoro	Foto 6: Suministro e instalación de puertas de metal con pasador


y sello del Presidente de la EODP


Miguel Angel Vasquez Garcia
Ingeniero Civil
Col. 11681
Firma, Sello y No. de Colegiado de Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Version 4

HOJA 1/2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA EL MANANTIAL, SANTO TOMAS DE CA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-01-0150-42	FECHA DE LA INSPECCION	

	
Foto 1: canales en mal estado.	Foto 2: canales en mal estado

	
Foto 3: puertas en mal estados e indoros	Foto 4: se remozo los sanitarios, colocando piso y azulejo

	
Foto 5: colocación de tubería para drenajes y agua potable	Foto 6: bajadas de agua pluvial, se cambio con tubo blanco de alta resistencia

 Firma del representante de la ODS	 Miguel Ángel Vázquez García Ingeniero Civil Col. IIBBI Firma, Selado y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
--	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-80
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA EL MANANTIAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-01-0150-42	FECHA DE LA INSPECCION	



Foto 7: Suministro e instalación de bajadas de agua.



Foto 8: Ampliación de muro en aula con refuerzo estructural.



Foto 9: mueble de cocina.



Foto 10: sellado de ventanas con block.



Foto 11: sellado de ventanas con block.



Foto 12: Suministro e instalación de puertas.

Firma del Presidente de la SEP

Firma del No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Ángel Vázquez García
Ingeniero Civil
Col. 4581